



Luettelo koskee seuraavia malleja Bluetooth-handsfree-yksikön kanssa: Astra (mallivuoteen 2010), Meriva (mallivuoteen 2010,75), Vectra (mallivuoteen 2009), Corsa, Antara, Signum ja Zafira Yhteensopivuus määräytyy matkapuhelimen ohjelmistoversion ja asetusten mukaan.								
Valmistaja / Malli / Ohjelmistoversio	Kuvastonro	Bluetooth-illätää	Handsfree-toiminto	Puhelintuettelon käyttö	Puhelintuettelon käyttö	Verkon nimi / kentän vahvuus	Ryhmäpuhelu	Huomautus
Apple iPhone 3G 2.0.2 (sc1) (HFP 1.5, PBAP)	Kyllä 17 88 213	—	○ ¹⁾	—	●	●	EI OLE TESTATTU	1) Huono äänenlaatu vastaanottajan päässä.
Apple iPhone 3GS 3.1.2 (HFP 1.5, PBAP)	Kyllä 17 88 213	●	○ ¹⁾	—	●	●	●	1) Puhelimen äänentoisto, kun saapuva puhelu hyväksytään puhelimesta. Äänenvoimakkuuden muuttaminen puhelimesta muuttaa myös handsfree-yksikön äänenvoimakkuutta.
BlackBerry 8110 (HFP 1.5)	Kyllä 67 88 559	●	●	●	●	●	EI OLE TESTATTU	
BlackBerry (RIM) Curve 8900 4.6.1.310 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	1) Vain puhelimen muistin yhteyshetköt näkyvät. Puhelintuetteloista puuttuu yhteyshetket. 2) Pöydässä olevat puhelut eivät näy HFP:n käytöitymässä.
BlackBerry (RIM) Bold 9000 4.6.0.303 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	1) Vain puhelimen muistin yhteyshetköt näkyvät. 2) Pöydässä olevat puhelut eivät näy HFP:n käytöitymässä.
BlackBerry (RIM) Storm2 9520 5.0.0.436 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	○ ³⁾	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti käynnissä olevan puhelun aikana. 2) Vain puhelimen muistin yhteyshetköt näkyvät. Merkkejä puuttuu. 3) Pöydässä olevat puhelut eivät näy HFP:n käytöitymässä.
BlackBerry (RIM) Bold 9700 5.0.0.351 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	1) Vain puhelimen muistin yhteyshetköt näkyvät. Erikoismerkit eivät näy oikein. 2) Odotettava puhelu ei näy.
HTC HD2 BS 5.2.21869, ROM 1.66.407.1	Ei	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	○ ³⁾	1) Vastuu-äänimerkkiä ei kuulu. Kun saapuva puhelu hyväksytään puhelimesta, puhe kuuluu puhelimesta. Äänenvoimakkuuden muuttaminen puhelimesta muuttaa myös handsfree-yksikön äänenvoimakkuutta. 2) Puhelintuettelo ei ole käytettävissä. 3) Puhelusta ei voi koputtaa handsfree-yksikön käytöitymän kautta.
HTC HD mini ROM 1.36.407.1	Ei	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti saapuvan puhelun yhteydessä. 2) Erikoismerkit eivät näy oikein.
HTC Nexus One Android 2.2	Ei	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	●	1) Bluetooth-yhteyttä ei voi muodostaa käsin BTP:n kautta. 2) Erikoismerkit eivät näy oikein.
HTC P3700 Touch Diamond 1.00.25.05	Ei	○ ¹⁾	●	●	●	●	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti käynnissä olevan puhelun aikana.
HTC P5500 Touch Dial 1.58.16.27	Ei	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	○ ²⁾	●	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti käynnissä olevan puhelun aikana. 2) Erikoismerkit eivät näy oikein.
HTC Touch2 61.411.25.31H, ROM 1.28.407.4 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	1) Vastuu-äänimerkkiä ei kuulu. Ääni kuuluu puhelimen kautta, jos puhelu hyväksytään puhelimen päässä. 2) Viheissä merkkejä. Rajallinen puhelintuettelon yhteyshetkien latausmahollisuus.
HTC Touch Diamond 2 61.441c.25.32U, ROM 2.16.407.1 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	—	—	—	—	—	—	1) Bluetooth-yhteys saattaa kaateta ajoittain.
LG KE850 PRADA KE850CP40-EUR-v10n-XXX-XX	Ei	●	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	○ ³⁾	EI OLE TESTATTU	1) Erikoismerkit eivät näy oikein. 2) Puhelintuettelo ei ole käytettävissä. 3) Kentän voimakkuus ei näy käytöitymässä näytössä.
LG KU990 KU990_V10g	Ei	●	●	—	—	○ ¹⁾	EI OLE TESTATTU	1) Upposaattorin lannus ei näy käytöitymässä näytössä.
LG new chocolate BL20 BL20 V10j (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	●	—	●	—	●	●	
LG new chocolate BL40 BL40_V10d_Final (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	○ ³⁾	●	○ ⁴⁾	1) Äänenvoimakkuuden muuttaminen puhelimesta muuttaa myös handsfree-yksikön äänenvoimakkuutta. 2) Rajallinen puhelintuettelon yhteyshetkien latausmahollisuus. Erikoismerkit eivät näy oikein. Puhelintuettelon jopetäy vain sukunimen mukaan. 3) Puhelintuettelo ei pääty puhutun jälkeen. 4) Pöydässä olevat puhelut ei voi aktivoida.
LG GD510 GD510AT_V10g (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	●	—	○ ¹⁾	●	●	●	1) Erikoismerkit eivät näy oikein.



Luettelo koskee seuraavia malleja Bluetooth-handsfree-yksikön kanssa: Astra (mallivuoteen 2010), Meriva (mallivuoteen 2010,75), Vectra (mallivuoteen 2009), Corsa, Antara, Signum ja Zafira Yhteensopivuus määrittyy matkapuhelimen ohjelmistoversion ja asetusten mukaan.								
Valmistaja / Malli / Ohjelmistoversio	Kuvastonro	Bluetooth-illätää	Handsfree-toiminto	Puhelintuettelon käyttö	Puhelintuettelon käyttö	Verkon nimi / kentän vahvuus	Ryhmäpuhelu	Huomautus
Motorola E550 -	Kyllä 17 88 142	— ¹⁾	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Puhelimesta voi muodostaa yhteyden handsfree-kalutimeen vain lehteen kautta.
Motorola MOTOKRZR K1 R4527_G_08.22.11R	Ei	●	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	
Motorola MOTORAZR V3xx R2611LD_U_96.06.73BR	Ei	—	—	—	—	—	Ei OLE TESTATTU	
Motorola MOTORIZR Z3 R452B_G_08.01.05R	Ei	●	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	
Motorola V300 V TRIPLETS_G_08.09.37R	Kyllä 17 88 142	— ¹⁾	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Puhelimesta voi muodostaa yhteyden handsfree-kalutimeen vain lehteen kautta.
Motorola V400 V TRIPLETS_G_08.08.AAR_A	Kyllä 17 88 142	— ¹⁾	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Puhelimesta voi muodostaa yhteyden handsfree-kalutimeen vain lehteen kautta.
Motorola V500 V TRIPLETS_G_08.09.38R	Kyllä 17 88 142	— ¹⁾	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Puhelimesta voi muodostaa yhteyden handsfree-kalutimeen vain lehteen kautta.
Motorola V525 V TRIPLETS_G_08.09.38R_V	Kyllä 17 88 142	— ¹⁾	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Puhelimesta voi muodostaa yhteyden handsfree-kalutimeen vain lehteen kautta.
Motorola V600 V TRIPLETS_G_08.09.38R_V	Kyllä 17 88 142	●	●	●	●	○ ¹⁾	Ei OLE TESTATTU	1) Kentän voimakkuus ei näy.
Motorola V620 R376_O_OE-66.04r_A	Kyllä 17 88 142	○ ¹⁾	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti saapuvan puhelun yhteydessä.
Nokia 2330 Classic 06.46 23-03-09 RM-512 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	1) Puhelintuettelo on käytettävissä vain osittain. Puhelintuettelon järjestely ei toimi oikein. 2) Pidossa olevaa puhelua ei voi lopettaa.
Nokia 2600 Classic 05.61 18-04-08 RM-340 (HFP 1.5, SAP)	Ei	●	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	
Nokia 2690 10.10 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Näppäimistö kuuluu handsfree-kalutimeen. 2) Erikoismerkit eivät näy oikein.
Nokia 3100 05.02	Kyllä 17 88 149	— ¹⁾	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Puhelimesta voi muodostaa yhteyden handsfree-kalutimeen vain lehteen kautta.
Nokia 3109 / 3110 Classic 05.50 14-08-07 RM237 (HFP 1.5, SAP)	Ei	●	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	
Nokia 3120 Classic 09.41 RM-364 (HFP 1.5, SAP)	Ei	●	●	●	●	●	●	
Nokia 3250 04.14 11.10.2006 RM-38 (HFP 1.0, SAP)	Ei	●	●	—	—	—	●	
Nokia 3720 Classic 10.16 (HFP 1.0, PBAP, SAP)	Ei	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	○ ³⁾	1) Puhelimen soittoääni kuuluu handsfree-yksikössä. 2) Erikoismerkit eivät näy oikein. 3) Pidossa olevaa puhelua ei voi aktiivoida.
Nokia 5310 XpressMusic 05.81 06-02-08 RM-303 (HFP 1.5, SAP)	Ei	○ ¹⁾	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelimesta siirrytään "käytöstään".



Luettelo koskee seuraavia malleja Bluetooth-handsfree-yksikön kanssa: Astra (mallivuoteen 2010), Meriva (mallivuoteen 2010,75), Vectra (mallivuoteen 2009), Corsa, Antara, Signum ja Zafira Yhteensopivuus määrittyy matkapuhelimen ohjelmistoversion ja asetusten mukaan.								
Valmistaja / Malli / Ohjelmistoversio	Kuvastonro	Bluetooth-iliäntä	Handsfree-toiminto	Puhelintuettelon käyttö	Puhelintuettelon käyttö	Verkon nimi / kentän vahvuus	Ryhmäpuhele	Huomautus
Nokia 5530 XpressMusic 11.0.054 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	1) Vain puhelimen muistin yhteystiedot näkyvät. Erikoismerkit eivät näy oikein.
Nokia 6020 03.52	Kyllä 17 88 527	— ¹⁾	●	●	●	●	EI OLE TESTATTU	1) Puhelimesta voi muodostaa yhteyden handsfree-laitteeseen vain tietoen kautta.
Nokia 6021 03.83	Kyllä 17 88 527	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	EI OLE TESTATTU	
Nokia 6100 05.51	Ei	— ¹⁾	●	●	●	●	EI OLE TESTATTU	
Nokia 6110 Navigator 11.52	Ei	○ ¹⁾	●	—	—	●	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti saapuvaan puhelun yhteydessä.
Nokia 6120 Classic 06.51 04-02-09 RM-243 (HFP 1.5, SAP)	Ei	●	●	—	—	●	●	
Nokia 6151 04.10 21-12-06 RM-200 (HFP 1.5, SAP)	Kyllä 17 88 261	●	●	○ ¹⁾	●	●	EI OLE TESTATTU	1) Puhelintuettelon yhteystietojen luokka ei näy oikein.
Nokia 6220 05.15	Kyllä 17 88 151	●	●	—	—	●	EI OLE TESTATTU	
Nokia 6220 Classic 03.06 31-05-08 (HFP 1.5, SAP)	Kyllä 17 88 214	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	1) Vain puhelimen muistin yhteystiedot näkyvät.
Nokia 6230 05.50	Kyllä 17 88 147	●	●	—	—	●	EI OLE TESTATTU	
Nokia 6230i 03.40	Kyllä 17 88 147	●	●	—	—	●	EI OLE TESTATTU	
Nokia 6233 05.10 21-12-2006 RM-145	Kyllä 17 88 210	○ ¹⁾	●	●	●	●	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys kaikissa, kun puhelimesta siirrytään "yksityisään".
Nokia 6234 03.70	Kyllä 17 88 260	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys kaikissa, kun puhelimesta siirrytään "yksityisään". Radio mykistyy, kun jokin puhelimen näppäintä painetaan. 2) Puhelintuettelon yhteystietojen luokka ei näy oikein.
Nokia 6280 03.81	Kyllä 67 88 555	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys kaikissa, kun puhelimesta siirrytään "yksityisään". Radio mykistyy, kun jokin puhelimen näppäintä painetaan. 2) Puhelintuettelon yhteystietojen luokka ei näy oikein.
Nokia 6288 06.43 30-03-07 RM-78 (HFP 1.5, SAP)	Kyllä 67 88 555	●	●	●	●	●	EI OLE TESTATTU	
Nokia 6300 05.00 27-04-07 RM-217	Kyllä 67 88 557	○ ¹⁾	●	●	●	●	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys kaikissa, kun puhelimesta siirrytään "yksityisään". Radio mykistyy, kun jokin puhelimen näppäintä painetaan. 2) Puhelintuettelon yhteystietojen luokka ei näy oikein.
Nokia 6310 05.01	Kyllä 90 97 937	●	●	—	—	●	EI OLE TESTATTU	
Nokia 6310i 07.00	Kyllä 90 97 937	●	●	—	—	●	EI OLE TESTATTU	
Nokia 6500c 06.61 26-03-08 RM-265 (HFP 1.5, SAP)	Ei	○ ¹⁾	●	●	●	●	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys kaikissa, kun puhelimesta siirrytään "yksityisään".



Luettelo koskee seuraavia malleja Bluetooth-handsfree-yksikön kanssa: Astra (mallivuoteen 2010), Meriva (mallivuoteen 2010,75), Vectra (mallivuoteen 2009), Corsa, Antara, Signum ja Zafira Yhteensopivuus määräytyy matkapuhelimen ohjelmistoversion ja asetusten mukaan.								
Valmistaja / Malli / Ohjelmistoversio	Kuvastonro	Bluetooth-liitäntä	Handsfree-toiminto	Puhelintuettelon käyttö	Puhelintuettelon käyttö	Verkon nimi / kentän vahvuus	Ryhmäpuhelu	Huomautus
Nokia 6610 05.52	Kyllä 17 88 152	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="radio"/>	—	—	<input checked="" type="radio"/>	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelimesta siirrytään "yksitystilaan"
Nokia 6760 slide 21.005 (HFP, PBAP, SAP)	Ei	<input type="radio"/> 1)	<input type="radio"/> 2)	<input type="radio"/> 3)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1) Ongelma soittoaikien ja puhelintietojen kanssa. 2) Soittoaikaa ei kuulu saapovan puhelun aikana. 3) Sääntöjen puhelintuettelo ei ole käytettävissä. Erikoismerkit eivät näy oikein.
Nokia 6820 04.25	Ei	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 2)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelimesta siirrytään "yksitystilaan". Radio mykistyy, kun jotain puhelimen näppäintä painetaan. 2) Puhelintuettelon yhteystiedot luokkia ei näy oikein.
Nokia 7210 04.74	Kyllä 17 88 152	— 1)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	EI OLE TESTATTU	1) Puhelimesta voi muodostaa yhteyden handsfree-laittimeen vain telineen kautta.
Nokia 7250 03.62	Kyllä 17 88 152	— 1)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	EI OLE TESTATTU	1) Puhelimesta voi muodostaa yhteyden handsfree-laittimeen vain telineen kautta.
Nokia 7250i 05.30	Ei	— 1)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	EI OLE TESTATTU	1) Puhelimesta voi muodostaa yhteyden handsfree-laittimeen vain telineen kautta.
Nokia E51 200.34.36 24-04-2008RM-244 (HFP 1.5, SAP)	Kyllä 17 88 282	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="radio"/>	—	—	<input checked="" type="radio"/>	EI OLE TESTATTU	1) Radio mykistyy, kun jotain puhelimen näppäintä painetaan.
Nokia E52 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1)	<input type="radio"/> 2)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1) Radio mykistyy, kun jotain puhelimen näppäintä painetaan. 2) Vain puhelimen muusin yhteystiedot näkyvät. Erikoismerkit eivät näy oikein.
Nokia E63 400.21.013 RM-437 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1) Erikoismerkit eivät näy oikein. Puhelintuettelon järjestely vain eturumman mukaan.
Nokia E65 3.0633.69.0006-02-08 RM208 (HFP 1.5, SAP)	Ei	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="radio"/>	—	—	<input type="radio"/> 2)	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelimesta siirrytään "yksitystilaan". Radio mykistyy, kun jotain puhelimen näppäintä painetaan. 2) Operaattori ja kentän voimakkuus eivät näy.
Nokia E71 V300.21.012 RM-346 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1) Puhelintuettelon järjestely vain eturumman mukaan. Erikoismerkit eivät näy oikein.
Nokia E72 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1)	<input type="radio"/> 2)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1) Radio mykistyy, kun jotain puhelimen näppäintä painetaan. 2) Vain puhelimen muusin yhteystiedot näkyvät. Erikoismerkit eivät näy oikein.
Nokia N70 5.0609.2.0.1 01-03-06 RM64 (HFP 1.5, SAP)	Ei	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="radio"/>	—	—	<input type="radio"/> 2)	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelimesta siirrytään "yksitystilaan". Radio mykistyy, kun jotain puhelimen näppäintä painetaan. 2) Kentän voimakkuus ei näy käytötilan näytössä.
Nokia N73 3.0638.0.0.1 30-10-2006 RM-133 (HFP 1.5, SAP)	Ei	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="radio"/>	—	—	<input checked="" type="radio"/>	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelimesta siirrytään "yksitystilaan". Radio mykistyy, kun jotain puhelimen näppäintä painetaan.
Nokia N78 12.046 25-06-2008 (HFP 1.5, SAP)	Ei	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	EI OLE TESTATTU	1) Vain puhelimen muusin yhteystiedot näkyvät.
Nokia N82 20.0.062 28-02-08 RM-313 (HFP 1.5, SAP)	Ei	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	—	—	<input checked="" type="radio"/>	EI OLE TESTATTU	
Nokia N86 11.043 (HFP 1.5, SAP)	Ei	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1) Vain matkapuhelimen yhteystiedot näkyvät. Puhelintuettelon järjestely vain eturumman mukaan. Merkkejä puuttuu.
Samsung B3210 Corby B321MXXJA2 (HFP 1.5, PBAP)	Ei	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1)	<input type="radio"/> 2)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti käytössä olevan puhelun aikana. Äänenvoimakkuuden muuttaminen puhelimesta muuttaa myös handsfree-yksikön äänenvoimakkuutta. 2) Erikoismerkit eivät näy oikein.
Samsung B3410 B3410XXJC3 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="radio"/>	—	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1) Laitteen muodostaminen ei ole mahdollista handsfree-laitteen kautta.



Luettelo koskee seuraavia malleja Bluetooth-handsfree-yksikön kanssa: Astra (mallivuoteen 2010), Meriva (mallivuoteen 2010,75), Vectra (mallivuoteen 2009), Corsa, Antara, Signum ja Zafira Yhteensopivuus määrittyy matkapuhelimen ohjelmistoversion ja asetusten mukaan.								
Valmistaja / Malli / Ohjelmistoversio	Kuvastonro	Bluetooth-liitäntä	Handsfree-toiminto	Puhelintuettelon käyttö	Puhelintuettelon käyttö	Verkon nimi / kentän vahvuus	Ryhmäpuhelu	Huomautus
Samsung i200 i200XBHE3 2.002 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	○ ¹⁾	●	—	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti saapuvan puhelun yhteydessä.
Samsung OMNIA 2 i8000 i8000XXIi6 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	●	●	—	●	●	●	
Samsung SGH-D900 D900E.05	Ei	●	○ ¹⁾	—	—	○ ²⁾	Ei OLE TESTATTU	1) Tietojalla on mahdollinen vain silloin, kun puhelu yhdyttyään puhelimesta. 2) Kentän voimakkuus ei näy oikein käyttöliittymän näytössä.
Samsung SGH-F300 F300CPGD2	Ei	●	●	○ ¹⁾	—	●	Ei OLE TESTATTU	1) Erikoismerkit eivät näy oikein.
Samsung SGH-F480i IF8 (HFP 1.5, SAP)	Ei	○ ¹⁾	○ ²⁾	○ ³⁾	●	●	●	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti saapuvan puhelun yhteydessä. 2) Varattu-äänimerkkiä ei kuulu. 3) Muutin puhelintuettelo on käytettävissä vain osittain. Puhelintuettelon yhteydetietojen tyyppi ei näy oikein.
Samsung SGH-L170 L1700.05	Ei	●	●	○ ¹⁾	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Erikoismerkit eivät näy oikein.
Samsung SGH-i550 i550.012	Ei	●	●	●	●	○ ¹⁾	Ei OLE TESTATTU	1) Kentän voimakkuus ei näy.
Samsung S3650 Corby S3650XXIi3 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	●	○ ¹⁾	—	●	●	○ ²⁾	1) Varattu-äänimerkkiä ei kuulu. Jos puhelu yhdyttyään matkapuhelimen kautta, ääni kuuluu vain puhelimesta. Ei DTMF-ääntä. 2) Pidossa olevaa puhelua ei voi aktivoida.
Samsung S7070 S7070XXJC1 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	●	○ ¹⁾	—	—	●	●	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti käynnissä olevan puhelun aikana.
Samsung S8500 Wave S8500XXJH3 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Ei	— ¹⁾	—	—	—	—	—	1) Puhelin käynnistyy uudelleen Bluetooth-yhteyden jälkeen.
Siemens C55 SW24	Ei	—	—	—	—	—	Ei OLE TESTATTU	
Siemens C65 SW25	Ei	— ¹⁾	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Puhelimesta voi muodostaa yhteyden handsfree-kalutimeen vain lehteen kautta.
Siemens C75 SW22 19.11.2005	Ei	— ¹⁾	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Puhelimesta voi muodostaa yhteyden handsfree-kalutimeen vain lehteen kautta.
Siemens CX65 SW16 17 88 547	Kyllä 17 88 547	— ¹⁾	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Puhelimesta voi muodostaa yhteyden handsfree-kalutimeen vain lehteen kautta.
Siemens CX70 SW34	Ei	—	—	—	—	—	Ei OLE TESTATTU	
Siemens CX75 SW13 09.01.2006	Ei	●	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	
Siemens M55 SW91	Ei	—	—	—	—	—	Ei OLE TESTATTU	
Siemens M65 SW25 17 88 547	Kyllä 17 88 547	— ¹⁾	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Puhelimesta voi muodostaa yhteyden handsfree-kalutimeen vain lehteen kautta.
Siemens M75 SW23 10.05.2005	Ei	●	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	



Luettelo koskee seuraavia malleja Bluetooth-handsfree-yksikön kanssa: Astra (mallivuoteen 2010), Meriva (mallivuoteen 2010,75), Vectra (mallivuoteen 2009), Corsa, Antara, Signum ja Zafira Yhteensopivuus määräytyy matkapuhelimen ohjelmistoversion ja asetusten mukaan.								
Valmistaja / Malli / Ohjelmistoversio	Kuvastonro	Bluetooth-liitäntä	Handsfree-toiminto	Puhelintuettelon käyttö	Puhelintuettelon käyttö	Verkon nimi / kentän vahvuus	Ryhmäpuhelu	Huomautus
Siemens S65 SW91	Kyllä 17 88 143	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EI OLE TESTATTU	1) Parin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa täytyy tehdä puhelimesta.
Siemens S65 SW43	Kyllä 17 88 548	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti käynnissä olevan puhelun aikana.
Siemens S75 SW38 29.12.2005	Kyllä 17 88 679	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EI OLE TESTATTU	
Siemens SP65 SW47	Ei	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys saattaa kaikkia ajallain.
Sony Ericsson Ai no R7BA084 (HFP 1.5, PBAP)	Ei	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1) Urheilma käynnissä olevien ja lähtevien puheluiden lietojen kanssa. 2) Erikoismerkit eivät näy oikein.
Sony Ericsson C510 R1HA035 (HFP 1.5, PBAP)	Ei	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 3)	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti käynnissä olevan puhelun aikana. 2) Kaikki puhelintuettelon yhteyksiedot eivät näy. 3) Pilettiä olevaa puhelua ei voi aktivoida.
Sony Ericsson C702 R1D185 (HFP)	Ei	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EI OLE TESTATTU	
Sony Ericsson C902 R1CA038 (HFP)	Ei	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EI OLE TESTATTU	
Sony Ericsson C905 R1BA034	Ei	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EI OLE TESTATTU	
Sony Ericsson Elm R7BA076 (HFP, PBAP)	Ei	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 1)	<input type="radio"/> 2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti saapuvan puhelun yhteydessä. 2) Erikoismerkit eivät näy oikein.
Sony Ericsson G502 R1FA035 (HFP)	Ei	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EI OLE TESTATTU	
Sony Ericsson G700 R9M003 (HFP)	Ei	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EI OLE TESTATTU	1) Vain puhelimen muusin yhteyksiedot näkyvät.
Sony Ericsson G900 R9L004 (HFP 1.5, PBAP)	Ei	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 1)	<input type="radio"/> 2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 3)	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti käynnissä olevan puhelun aikana. 2) Vain matkapuhelimen yhteyksiedot näkyvät. Puhelintuettelon järjestely vain eturimen mukaan. Erikoismerkit eivät näy oikein. 3) Numero jää näkyviin näyttöön puhelun lopettamisen jälkeen.
Sony Ericsson G900i 1203-6566 R9L004	Ei	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EI OLE TESTATTU	1) Vain puhelimen muusin yhteyksiedot näkyvät.
Sony Ericsson K510i R4EA031	Ei	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti puhelimen tullessa kantama-alueelle.
Sony Ericsson K530i R8BE001	Ei	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti puhelimen tullessa kantama-alueelle.
Sony Ericsson K610i R1ED001 (HFP)	Kyllä 67 88 539	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti puhelimen tullessa kantama-alueelle.
Sony Ericsson K660i R1FA030 (HFP)	Ei	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EI OLE TESTATTU	
Sony Ericsson K700i R2AE0033	Ei	<input type="radio"/> 1)	<input type="radio"/> 2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys saattaa kaikkia ajallain. 2) Huono äänenlaatu vastaanottajan puolella.



Luettelo koskee seuraavia malleja Bluetooth-handsfree-yksikön kanssa: Astra (mallivuoteen 2010), Meriva (mallivuoteen 2010,75), Vectra (mallivuoteen 2009), Corsa, Antara, Signum ja Zafira Yhteensopivuus määrittyy matkapuhelimen ohjelmistoversion ja asetusten mukaan.								
Valmistaja / Malli / Ohjelmistoversio	Kuvastonro	Bluetooth-liitäntä	Handsfree-toiminto	Puhelintuettelon käyttö	Puhelintuettelon käyttö	Verkon nimi / kentän vahvuus	Ryhmäpuhe	Huomautus
Sony Ericsson K750i -	Kyllä 67 88 538	○ ¹⁾	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti puhelimen tullessa kantama-alueelle.
Sony Ericsson K770i R8AA018 (HFP)	Kyllä 17 88 211	○ ¹⁾	●	○ ³⁾	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti puhelimen tullessa kantama-alueelle. 2) Van puhelimen muusin yhteystiedot näkyvät.
Sony Ericsson K800i R1G001	Kyllä 67 88 551	●	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	
Sony Ericsson K810i R6BC002 (HFP)	Kyllä 67 88 551	●	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	
Sony Ericsson K850i R1FA035 (HFP)	Ei	●	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	
Sony Ericsson M600i R9EA002	Ei	○ ¹⁾	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti puhelimen tullessa kantama-alueelle.
Sony Ericsson P1i R9K009 (HFP)	Ei	●	●	○ ¹⁾	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Van puhelimen muusin yhteystiedot näkyvät.
Sony Ericsson T610 R6C005	Kyllä 17 88 146	●	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	
Sony Ericsson T630 R7A011	Kyllä 17 88 146	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti käytössä olevan puhelin aikana. 2) Huono äänenlaatu vastaanottajan puolella.
Sony Ericsson T700 R3DA024	Ei	●	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	
Sony Ericsson Vivaz R2CA024 (HFP, PBAP)	Ei	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	1) Äänenvoimakkuuden muuttaminen puhelimesta muuttaa myös handsfree-yksikön äänenvoimakkuutta. 2) Van puhelimen muusin yhteystiedot näkyvät.
Sony Ericsson W350i R10AB002	Ei	●	●	○ ¹⁾	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Van puhelimen muusin yhteystiedot näkyvät.
Sony Ericsson W380i R9BB001	Ei	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti puhelimen tullessa kantama-alueelle. 2) Huono äänenlaatu vastaanottajan puolella.
Sony Ericsson W580i R8BE001 (HFP)	Ei	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Huono äänenlaatu vastaanottajan puolella. 2) Van puhelimen muusin yhteystiedot näkyvät.
Sony Ericsson W595 R3DA024 (HFP)	Ei	●	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	
Sony Ericsson W660i R8BB001	Ei	●	●	○ ¹⁾	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Van puhelimen muusin yhteystiedot näkyvät.
Sony Ericsson W700i -	Kyllä 67 88 538	●	●	—	●	●	Ei OLE TESTATTU	
Sony Ericsson W710i R1JC002	Ei	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	Ei OLE TESTATTU	1) Huono äänenlaatu vastaanottajan puolella. 2) Van puhelimen muusin yhteystiedot näkyvät.
Sony Ericsson W760i R3BA035	Ei	●	●	●	●	●	Ei OLE TESTATTU	



Luettelo koskee seuraavia malleja Bluetooth-handsfree-yksikön kanssa: Astra (mallivuoteen 2010), Meriva (mallivuoteen 2010,75), Vectra (mallivuoteen 2009), Corsa, Antara, Signum ja Zafira Yhteensopivuus määrittyy matkapuhelimen ohjelmistoversion ja asetusten mukaan.								
Valmistaja / Malli / Ohjelmistoversio	Kuvastonro	Bluetooth-liitäntä	Handsfree-toiminto	Puhelintuettelon käyttö	Puhelintuettelon käyttö	Verkon nimi / kentän vahvuus	Ryhmäpuhelu	Huomautus
Sony Ericsson W800i R1BC002	Kyllä 67 88 538	●	●	—	●	●	EI OLE TESTATTU	
Sony Ericsson W880i R8BE001 (HFP)	Ei	●	●	○ ¹⁾	●	●	EI OLE TESTATTU	1) Vain puhelimen muistin yhteyksiedot näkyvät.
Sony Ericsson W890i R1FA035 (HFP)	Kyllä 17 88 212	●	●	●	●	●	EI OLE TESTATTU	
Sony Ericsson W902 R3EG004 (HFP 1.5, PBAP)	Ei	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	1) Bluetooth-yhtäys ei muodostu automaattisesti käytössä olevan puhelun aikana. Pidosse oleva puhelu ei aktivoitu automaattisesti. 2) Puhelintuettelon järjestely vain eturimien mukaan.
Sony Ericsson W910i R1FA035 (HFP)	Ei	●	●	●	●	●	EI OLE TESTATTU	
Sony Ericsson W960i R9K009	Ei	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	EI OLE TESTATTU	1) Bluetooth-yhtäys ei muodostu automaattisesti käytössä olevan puhelun aikana. 2) Vain puhelimen muistin yhteyksiedot näkyvät.
Sony Ericsson W980 R3CA033 (HFP)	Ei	●	●	●	●	●	EI OLE TESTATTU	
Sony Ericsson X1 R1AA017 (HFP)	Ei	●	●	—	—	●	EI OLE TESTATTU	
Sony Ericsson Z555i R10CA001 (HFP)	Ei	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	EI OLE TESTATTU	1) Huono äänenlaatu vastaanotuksen päässä. 2) Vain puhelimen muistin yhteyksiedot näkyvät.
Sony Ericsson Z770i R1EA022	Ei	●	●	●	●	●	EI OLE TESTATTU	