

Testattujen matkapuhelinten yhdenmukaisuusluettelo



Luettelo koskee malleja Insignia (mallivuosi 2009), Astra J (mallivuosi 2010) ja Meriva (mallivuosi 2011). Yhdenmukaisuus määräytyy matkapuhelimen ohjelmistoversion ja asetusten mukaan										
Valmistaja / Malli / Ohjelmistoversio		Handsfree-yksikkö	Bluetooth-litainta	Handsfree-toiminto	Puhelintuettelon käyttö	Puhelintuettelon käyttö	Verkon nimi / Kentän vahvuus	Ryhmäpuhele	Toketiviestit (vain upotettu järjestelmä)	Huomautus
Apple iPhone 2.0.2 (HFP 1.5)	Kuvastonro: 67 88 560	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	—	—	1) Erikoismerkit eivät näy oikein.
		Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
Apple iPhone 3G (HFP 1.5, PBAP)	Kuvastonro: 17 88 213	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	—	—	1) Erikoismerkit eivät näy oikein.
		Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
Apple iPhone 3GS 3.1.2 (HFP 1.5, PBAP)	Kuvastonro: 17 88 213	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	—	1) Värähtö-äänimerkkiä ei kuulu. Ei osoitusta, että puhelu hylätään. Äänenvoimakkuuden muuttaminen puhelimesa muuttaa myös handsfree-yksikön äänenvoimakkuutta. 2) Vain matkapuhelimen yhteydet näkyvät. Puhelintuettelon järjestely vain etunimen mukaan.
		Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
BlackBerry 8110 2.6.0.59 (HFP 1.5)	Kuvastonro: 67 88 559	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	○ ¹⁾	●	●	●	—	—	1) Huono äänenlaatu vastanottajan puolella.
		Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
BlackBerry (RIM) Curve 8900 4.6.1.310 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) SIM kortin puhelintuettelo ei ole käytettävissä. Puhelintuettelon yhteydet, jossa on enemmän kuin yksi merkintä, eivät näy oikein. 2) Pidosassa oleva puhelu ei voi aktivoitua.
		Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
BlackBerry (RIM) Bold 9000 4.6.0.303 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) Vain puhelimen muistin yhteydet näkyvät. Puhelintuettelon yhteydet, jossa on enemmän kuin yksi merkintä, eivät näy oikein. 2) Pidosassa oleva puhelu ei voi aktivoitua.
		Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
BlackBerry (RIM) Storm2 9520 5.0.0.436 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) Vain puhelimen muistin yhteydet näkyvät. Puhelintuettelon yhteydet eivät näy oikein. 2) Pidosassa oleva puhelu ei voi aktivoitua.
		Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
BlackBerry (RIM) Bold 9700 v5.0.0.351 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) Vain puhelimen muistin yhteydet näkyvät. Puhelintuettelon yhteydet eivät näy oikein. 2) Pidosassa oleva puhelu ei voi aktivoitua.
		Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
HTC HD2 BS 5.2.21869, ROM 1.66.407.1 ()		Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	○ ³⁾	—	1) Värähtö-äänimerkkiä ei kuulu. Äänenvoimakkuuden muuttaminen puhelimesa muuttaa myös handsfree-yksikön äänenvoimakkuutta. 2) Erikoismerkit eivät näy oikein. Suodatustoiminto ei toimi oikein. 3) Toisen puhelun käynnitys ei toimi oikein.
		Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
HTC HD mini ROM 1.36.407.1 ()		Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	1) Suodatustoiminto ei toimi oikein. Erikoismerkit eivät näy oikein. 2) Pidosassa oleva puhelu ei voi aktivoitua.
		Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
HTC Nexus One Android 2.2 (HFP 1.5, PBAP)		Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	—	1) Värähtö-äänimerkkiä ei kuulu. 2) Vain puhelimen muistin yhteydet näkyvät.
		Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
HTC Touch2 BS 61.41.25.31H, ROM 1.28.407.4 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	○ ³⁾	—	1) Värähtö-äänimerkkiä ei kuulu. 2) Suodatustoiminto ei toimi oikein. Erikoismerkit eivät näy oikein. 3) Toisen puhelun käynnitys ei toimi oikein.
		Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							

Testattujen matkapuhelinten yhdenmukaisuusluettelo



Luettelo koskee malleja Insignia (mallivuosi 2009), Astra J (mallivuosi 2010) ja Meriva (mallivuosi 2011). Yhdenmukaisuus määräytyy matkapuhelimen ohjelmistoversion ja asetusten mukaan									
Valmistaja / Malli / Ohjelmistoversio	Hands-free-yksikkö	Bluetooth-litettä	Hands-free-toiminto	Puhelinluettelon käyttö	Puhelualueen käyttö	Verkon nimi / kentän vahvuus	Ryynnäpuhelu	Toketiviestit (vain upotettuihin järjestelmiin)	Huomautus
HTC Touch Diamond 2 BS 61.44tc.25.32U, ROM 2.16.407.1 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	—	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti langattoman puhelun yhteydessä. Vastausäänenä ei kuulu. 2) Suodatus toiminto ei toimi oikein. Merkkejä puuttuu.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	○ ³⁾	●	1) Ei BT-yhteyttä, jos SIM-kortin PIN-koodia ei anneta BT-portaalissa. 2) Puhelinluettelon yhteydet eivät nimenomaisesti näy oikein. Suodatus toiminto ei toimi oikein. 3) Pidossa olevaa puhelua ei voi aktivoida.
LG new chocolate BL20 BL20 V10j (HFP 1.5, PBAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	●	—	1) Ohjelmaa säätöjen ja käytössä olevien puheluiden kanssa. 2) Hands-free-yksikön käytössä näkyvä aina laysi kentän voimakkuus.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
LG new chocolate BL40 BL40_V10d_Final (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	—	1) Vastausäänenä ei kuulu. Äänivoimakkuuden muuttaminen puhelussa muuttaa myös hands-free-yksikön äänivoimakkuutta. 2) Suodatus toiminto ei toimi oikein. Puhelinluettelon yhteydet eivät nimenomaisesti näy oikein. Puhelinluettelon järjestely vastaa sukunimen mukaan.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	○ ³⁾	●	1) Ei BT-yhteyttä, jos SIM-kortin PIN-koodia ei anneta BT-portaalissa. 2) Suodatus toiminto ei toimi oikein. 3) Pidossa olevaa puhelua ei voi aktivoida.
LG GD510 GD510AT_V10g (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	—	1) Lähtevää puhelua ei voi perua. Äänivoimakkuuden muuttaminen puhelussa muuttaa myös hands-free-yksikön äänivoimakkuutta. 2) Vastausäänenä ei kuulu. Puhelinluettelon yhteydet eivät nimenomaisesti näy oikein.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia 2330 Classic 06.46 23-03-09 RM-512 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) Erikoismerkit eivät näy oikein. SIM-kortin yhteydet ja voi järjestellä. Puhelinluettelon yhteydet on järjestetty sekaisin etu- ja sukunimen mukaan. 2) Pidossa olevaa puhelua ei voi aktivoida.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	●	1) Erikoismerkit eivät näy oikein. SIM-kortin yhteydet ja voi järjestellä. Puhelinluettelon yhteydet on järjestetty sekaisin etu- ja sukunimen mukaan.
Nokia 2600 Classic 05.61 18-04-08 RM-340 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	○ ³⁾	—	1) Bluetooth-laitteen nimi ei välly oikein. 2) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelussa siirrytään "yksityisään". 3) Saatavaa puhelua ei voi hyökkyä toisen puhelun ollessa pidossa.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	○ ³⁾	●	1) Bluetooth-laitteen nimi ei välly oikein. 2) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelussa siirrytään "yksityisään". 3) Saatavaa puhelua ei voi hyökkyä toisen puhelun ollessa pidossa.
Nokia 2690 10.10 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia 3110 Classic 05.50 14-08-07 RM-237 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	●	●	●	●	○ ²⁾	—	1) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelussa siirrytään "yksityisään". 2) Saatavaa puhelua ei voi hyökkyä toisen puhelun ollessa pidossa.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	●	●	●	●	○ ²⁾	●	1) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelussa siirrytään "yksityisään". 2) Saatavaa puhelua ei voi hyökkyä toisen puhelun ollessa pidossa.
Nokia 3120 Classic 09.41 R364 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	—	1) Erikoismerkit eivät näy oikein. 2) Erikoismerkit eivät näy oikein.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	1) Erikoismerkit eivät näy oikein. 2) Erikoismerkit eivät näy oikein.
Nokia 3250 04.14 06.10.11 RM-38 (HFP 1,0, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	—	—	—	—	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	●	1) Vain SIM-kortin yhteydet näkyvät.
Nokia 3720 classic 10.16 (HFP, PBAP, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia 5310 XpressMusic 05.81 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	○ ³⁾	●	●	●	—	1) Bluetooth-laitteen nimi ei välly oikein. 2) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelussa siirrytään "yksityisään". 3) Saatavaa puhelua ei voi hyökkyä toisen puhelun ollessa pidossa. Erikoismerkit eivät näy oikein.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	○ ³⁾	●	●	●	●	1) Bluetooth-laitteen nimi ei välly oikein. 2) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelussa siirrytään "yksityisään". 3) Saatavaa puhelua ei voi hyökkyä toisen puhelun ollessa pidossa. Erikoismerkit eivät näy oikein.

Testattujen matkapuhelinten yhdenmukaisuusluettelo



Luettelo koskee malleja Insignia (mallivuosi 2009), Astra J (mallivuosi 2010) ja Meriva (mallivuosi 2011). Yhdenmukaisuus määräytyy matkapuhelimen ohjelmistoversion ja asetusten mukaan									
Valmistaja / Malli / Ohjelmistoversio	Handsfree-yksikkö	Bluetooth-litainta	Handsfree-toiminto	Puhelintuuletin käyttö	Puhelintuuletin käyttö	Verkon nimi / kentän vahvuus	Ryhmäpuhe	Toketiviestit (vain upotettuihin järjestelmiin)	Huomautus
Nokia 5530 XpressMusic 11.0.054 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	—	1) Vain puhelimen muusin yhteyksissä näkyvät.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia 6110 03.51 23-05-07 RM-122 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	—	—	●	—	—	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti saapuvan puhelun yhteydessä. 2) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelimesta siirytään "yksityisliian". Huono äänenlaatu vastaanottajan puolella.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	SAP-yhteensopivuutta ei ole testattu							
Nokia 6120 Classic 06.51 04-02-09 RM-243 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	—	—	●	●	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	—	—	●	●	●	
Nokia 6151 04.10 21-12-06 RM-200 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	●	●	●	●	—	—	1) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelimesta siirytään "yksityisliian".
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	●	●	●	●	—	●	
Nokia 6220 Classic 03.06 31-05-08 RM-328 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	—	2) Vain puhelimen muusin yhteyksissä näkyvät.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia 6288 06.43 30-03-07 RM-78 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	—	●	
Nokia 6500c 05.81 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	●	—	1) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelimesta siirytään "yksityisliian". 2) SIM-kortin yhteyksistä ei voi etsiä. Erikoismerkit eivät näy oikein.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	Ei ole testattu	●	●	●	
Nokia 6760 slide 21.005 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	—	1) Vain puhelimen muusin yhteyksissä näkyvät.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia E51 400.34.011 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	●	—	1) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelimesta siirytään "yksityisliian". Bluetooth-yhteys saattaa katketa ajoittain. 2) Kun puhelimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 0, handsfree-yksikkö mykistyy.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	●	●	
Nokia E52 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	—	1) Handsfree-yksikkö mykistyy, kun puhelimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 0. 2) SIM-kortin puhelinluettelo ei ole käytettävissä. Erikoismerkit eivät näy oikein.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	●	
Nokia E63 400.21.013 RM-437 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) Muusin puhelinluettelo on käytettävissä, kun SIM-kortin puhelinluettelo ei ole tyhjä. Puhelinluettelon järjestely vain eturimen mukaan. Puuttuvia merkkejä. 2) Pidossa oleva puhelu ei aktivoitu automaattisesti.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	●	
Nokia E65 3.0633.69.00 06-02-08 RM-208 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	—	—	—	—	—	—	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	SAP-yhteensopivuutta ei ole testattu							

Testattujen matkapuhelinten yhdenmukaisuusluettelo



Luettelo koskee malleja Insignia (mallivuosi 2009), Astra J (mallivuosi 2010) ja Meriva (mallivuosi 2011). Yhdenmukaisuus määräytyy matkapuhelimen ohjelmistoversion ja asetusten mukaan									
Valmistaja / Malli / Ohjelmistoversio	Handsfree-yksikkö	Bluetooth-litainta	Handsfree-toiminto	Puhelintuettujen käyttö	Puhelintuettujen käyttö	Verkon nimi / Kentän vahvuus	Ryynnäpuhelu	Toketviestit (vain upotettu järjestelmä)	Huomautus
Nokia E71 300.21.012 RM-346 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) Eturinnän kum. 142 yhteysteila sisällä puheintuettuna ei voi näytellä. Puhelintuettujen järjestely vain eturinnan mukaan. 2) Pidossa oleva puhelu ei voi aktivoitua.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	●	1) Vain SIM-kortin yhteysteila näkyvät. 2) Pidossa oleva puhelu ei voi aktivoitua.
Nokia E72 31.023 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	—	1) SIM-kortin puhelintuettua ei ole käytettävissä.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia N70 5.0609.2.0.1 01-03-06 RM-84 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	—	—	○ ³⁾	—	—	1) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelimesta siirrytään "yksityislaan". 2) Soittajan tiedot eivät näy oikein. 3) Operaattori ei näy handsfree-yksikössä. Handsfree-yksikön käytötilityksessä näkyy aina täysi kentän voimakkuus.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	SAP-yhteensopivuutta ei ole testattu							
Nokia N73 3.0638.0.0.1 30-10-2006 RM-133 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	—	—	○ ³⁾	—	—	1) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelimesta siirrytään "yksityislaan". 2) Soittajan tiedot eivät näy oikein. 3) Operaattori ei näy handsfree-yksikössä. Handsfree-yksikön käytötilityksessä näkyy aina täysi kentän voimakkuus.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	SAP-yhteensopivuutta ei ole testattu							
Nokia N78 12.046.051.1 25-06-2008 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	●	—	1) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelimesta siirrytään "yksityislaan". Bluetooth-laitteen nimi ei näy oikein. 2) Vain puhelimen muutin yhteysteila näkyvät.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	SAP-yhteensopivuutta ei ole testattu							
Nokia N82 20.0.062 28-02-08 RM-313 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	—	—	●	●	—	1) Bluetooth-yhteys katkeaa, kun puhelimesta siirrytään "yksityislaan". 2) Kun puhelimen äänenvoimakkuusasetus asetetaan 0, handsfree-yksikkö myrkytty.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	SAP-yhteensopivuutta ei ole testattu							
Nokia N86 11043 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) Erikoismerkit eivät näy oikein. Puhelintuettujen järjestely ei toimi oikein, jos yhteysteila ei sisällä eturinnää tai sukunimeä. Puhelintuettujen järjestely vain eturinnan mukaan. 2) Pidossa oleva puhelu ei voi aktivoitua.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	●	1) Erikoismerkit eivät näy oikein. Puhelintuettujen järjestely ei toimi oikein, jos yhteysteila ei sisällä eturinnää tai sukunimeä. Puhelintuettujen järjestely vain eturinnan mukaan. 2) Pidossa oleva puhelu ei voi aktivoitua.
Samsung B3210 B321MXXJA2 (HFP 1.5, PBAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	○ ¹⁾	●	●	●	●	—	1) Äänenvoimakkuuden muuttaminen puhelimesta muuttaa handsfree-yksikön äänenvoimakkuutta.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
Samsung B3410 B3410XXJC3 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	—	1) Laitteen puhelu voi perustua vain puhelimeksi. 2) Erikoismerkit eivät näy oikein.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	1) Todennus IIR-kaulimien kautta ei toimi.
Samsung S3650 Corby SW S3650XXJH3 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	—	—	—	—	—	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	●	1) Suodatusominaisuus ei toimi oikein. Erikoismerkit eivät näy oikein. 2) Pidossa oleva puhelu ei voi aktivoitua.
Samsung S7070 SW S7070XXJC1 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	—	—	—	●	—	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Samsung S8500 Wave SW S8500XXJH3 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	●	●	●	●	●	●	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti puhelimen laitteesta kantama-alueella.

Testattujen matkapuhelinten yhdenmukaisuusluettelo



Luettelo koskee malleja Insignia (mallivuosi 2009), Astra J (mallivuosi 2010) ja Meriva (mallivuosi 2011). Yhdenmukaisuus määräytyy matkapuhelimen ohjelmistoversion ja asetusten mukaan									
Valmistaja / Malli / Ohjelmistoversio	Hands-free-yksikkö	Bluetooth-litainta	Handsfree-toiminto	Puhelintuettujen käyttö	Puhelintuettujen käyttö	Verkon nimi / kentän vahvuus	Ryhmäpuhe	Toketiviestit (vain upotettuihin järjestelmiin)	Huomautus
Samsung SGH-I200 i200.007 (HFP 1.5)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	—	—	●	—	—	1) Bluetooth-yhteydet eivät näy oikein. Aänevaihtokauden muuttaminen puhelimesta muuttaa myös handsfree-yksikön äänevaihtokauden. 2) Soittajan tiedot eivät näy oikein.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
Samsung SGH-F480i IF8 (HFP 1.5, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	—	1) Väärät äänimerkit ei kuulu. 2) Van SIM-kortin yhteydet näkyvät. Erikoismerkit eivät näy oikein.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	●	1) Van SIM-kortin yhteydet näkyvät.
Samsung OMNIA 2 i 8000 i8000XXIB (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ²⁾	●	●	●	●	1) Puhelintuettujen järjestely ei toimi oikein. Puhelintuettujen järjestely vain etunimen mukaan.
SonyEricsson Aino R7BA084 (HFP 1.5, PBAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson C510 R1HA035 (HFP 1.5, PBAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) Suodatustoiminto ei toimi oikein. Puhelintuettujen järjestely vain etunimen mukaan. 2) Pidossa olevaa puhelua ei voi aktiivoida.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson C702 1204-9289 R3DA029 080913 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson C902 1204-1731 R3CA038 080721 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	●	●	●	●	●	—	1) Puhelin täytyy josinaan käynnistää uudelleen yhteyden kaikkiaan.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson Elm R7BA076 (HFP 1.5, PBAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson G502 G502 ADRIATIC CDF1201-0083 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson G700 G700 DPY Generic World (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson G900 R9L004 (HFP 1.5, PBAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) Van puhelin muisti yhteydet näkyvät. Puhelintuettujen järjestely vain sukunimen mukaan. Puhelintuettujen järjestely ei toimi oikein, jos yhteystieto ei sisällä etunimeä tai sukunimeä. 2) Pidossa olevaa puhelua ei voi aktiivoida.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson K610i CXC1250374 R1ED001 060831 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	—	—	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti puhelimen tullessa kantama-alueelle. 2) Van puhelin muisti yhteydet näkyvät.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							

Testattujen matkapuhelinten yhdenmukaisuusluettelo



Luettelo koskee malleja Insignia (mallivuosi 2009), Astra J (mallivuosi 2010) ja Meriva (mallivuosi 2011). Yhdenmukaisuus määräytyy matkapuhelimen ohjelmistoversion ja asetusten mukaan									
Valmistaja / Malli / Ohjelmistoversio	Handsfree-yksikkö	Bluetooth-litettä	Handsfree-toiminto	Puhelinluettelon käyttö	Puhelualueen käyttö	Verkon nimi / kentän vahvuus	Ryhmäpuhele	Tietoliikenne (vain optillinen järjestelmä)	Huomautus
SonyEricsson K630i R7A011 prgCXC12-5782_EU_4_N (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson K660i 1204-9286 R1FA030 080504 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	●	●	●	●	●	—	1) Puhelin täytyy toisinaan käynnistää uudelleen yhteyden kaikkua.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson K770i 1201-7587 R8AA018 070817 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	—	1) Van puhelimen muutin yhteykset näkyvät.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson K810i CXC1250811 R6BC002 070607 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	—	—	1) Puhelin täytyy toisinaan käynnistää uudelleen yhteyden kaikkua. 2) Van puhelimen muutin yhteykset näkyvät.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson K850i K850 CDF1202-6075 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	○ ¹⁾	●	●	●	●	—	1) Puhelinta ei voi sirtää yksistään.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson P1i CXC162037 R9K009 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	—	—	1) Van puhelimen muutin yhteykset näkyvät.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson Vivaz R2CA024 (HFP, PBAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	—	1) Aluevoimakkuuden muuttaminen puhelimesta muuttaa myös handsfree-yksikön aluevoimakkuutta. 2) Van puhelimen muutin yhteykset näkyvät.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson W302 R1AA030 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	○ ¹⁾	●	—	—	1) Puheliluettelosta puuttuu tietoja.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson W580i CXC1123362 R8BE001 080115 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	—	—	1) Van puhelimen muutin yhteykset näkyvät.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson W595 R3DA024 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson W880i CXC1250640 R8BE001 080115 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	—	—	1) Van puhelimen muutin yhteykset näkyvät.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson W890i 1200-9164 R1FA035 080527 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							



Luettelo koskee malleja Insignia (mallivuosi 2009), Astra J (mallivuosi 2010) ja Meriva (mallivuosi 2011). Yhdenmukaisuus määräytyy matkapuhelimen ohjelmistoversion ja asetusten mukaan									
Valmistaja / Malli / Ohjelmistoversio	Handsfree-yksikkö	Bluetooth-liitäntä	Handsfree-toiminto	Puhelinluettelon käyttö	Puhelualueen käyttö	Verkon nimi / kentän vahvuus	Ryynnäpuhelu	Tekstiviestit (vain upotettuihin järjestelmiin)	Huomautus
SonyEricsson W902 R3DA026 (HFP 1.5, PBAP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	○ ³⁾	—	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti. 2) Puhelinluettelon järjestely ei toimi oikein, jos SIM-kortilla ei ole yhteystietoja. 3) Pöydässä oleva puhelu ei aktivoitu automaattisesti.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson W910i 1200-9123 R1FA035 080527 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson W980 R3CA033 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson X1 R1AA017 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson Z555i Z555 EUROPE 5 CDFCDA102568/14 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—	
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							
SonyEricsson Z710i R1EA022 (HFP)	Matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	○ ¹⁾	●	●	●	●	●	—	1) Bluetooth-yhteys ei muodostu automaattisesti käynnissä olevan puhelun aikana.
	Upotettu matkapuhelinjärjestelmä ja Bluetooth	Ei SAP-tukea							

●	OK
—	ei OK
○ ¹⁾	rajoituksin